

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	368
Fecha de inicio :	2021-07-21
Fecha de finalización :	2021-07-16

Hora de inicio:	12:00	Hora de termino:	12:05
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :	no			
Cantidad :	no			

Repuestos utilizados :	no			
Cantidad :	no			

Equipo o instalación:	PATW
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reurcen de Bujes (NO es NECESARIO el cambio)
tiempo estimado:	5 m.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento