

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	697
Fecha de inicio :	2022-06-06
Fecha de finalización :	2022-01-13

Hora de inicio:	12:40	Hora de termino:	12:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sistema de freno(emplazo de componentes, chequeo y verificación del sistema según pauta de trabajo)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Montañas
Área:	Amazón
trabajo a efectuar:	Sistema de Freno
tiempo estimado:	10 mn

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copía: Jefe de mantenimiento