

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	729
Fecha de inicio :	2022-03-08
Fecha de finalización :	2022-02-01

Hora de inicio:	11:20	Hora de termino:	11:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Abmurev
Área:	Oficinas
trabajo a efectuar:	Verticalidad de la instalación (Buen Esma)
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento