

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	959
Fecha de inicio :	2022-06-08
Fecha de finalización :	2022-04-27

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:20
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de rodamiento en mal estado	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de Rodamiento (centro de Bueschido)
tiempo estimado:	10 m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento