

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1011
Fecha de inicio :	2022-08-20
Fecha de finalización :	2022-06-13

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:45	Hora de termino:	11:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: luces traseras	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Unidad M55 AM
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	chequea luces traseras (con buje estropeado)
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copias: Jefe de  
mantenimiento