

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1046
Fecha de inicio :	2022-09-07
Fecha de finalización :	2022-06-17

Hora de inicio:	11:30	Hora de termino:	11:45
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REVIZAR LAMPARA EXTERIOR(FUNCIONAMIENTI	TIPO DE MANTENIMIENTO:		
	PREVENTIVO:	/	
	CORRECTIVO:		

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almora
Área:	Exterior Almora / Almora
trabajo a efectuar:	Revisar lampara exterior (Fuerza Br.)
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento