

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1059
Fecha de inicio :	2022-07-24
Fecha de finalización :	2022-06-19

Hora de inicio:	10:15	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: verticalidad en la instalacion	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Almexa
Área:	Oficinas
trabajo a efectuar:	verticalidad de la instalación
tiempo estimado:	25 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento