

LUBRICA CODE 40160 2

9 7 1103 S m 46
5 7 0 24 S m 68

1 GADUS
COMULA 52 Gx 220

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 687 |
| Fecha de inicio : | 2022-12-05 |
| Fecha de finalización : | 2022-06-22 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:00 | Hora de termino: | 10:15 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--|------------------------|---|
| Descripción del trabajo: suelo uniforme regular | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | / |
| | CORRECTIVO: | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Equipo o instalación: | CP |
| Área: | Almacén |
| trabajo a efectuar: | Suelo uniforme |
| tiempo estimado: | 15 min |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: _____

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento