

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1597
Fecha de inicio :	2023-08-26
Fecha de finalización :	2023-03-20

Hora de inicio:	10:50	Hora de termino:	10:55
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: sitena electrico reparacion de componentes	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Hevo
Área:	Alma
trabajo a efectuar:	Sista electrico
tiempo estimado:	5 m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento