

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	3336
Fecha de inicio :	2024-07-20
Fecha de finalización :	2024-07-14

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Monte Eggi
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reparar alarma de reversa
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copias: Jefe de  
mantenimiento