

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 107 |
| Fecha de inicio : | 2020-05-29 |
| Fecha de finalización : | 2020-06-30 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:10 | Hora de termino: | 11:05 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--|------------------------|---|
| Descripción del trabajo: ÁREA DE VIGILANCIA NO TIENE LAMPARAS | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | ✓ |
| | CORRECTIVO: | |

| | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | MANUAL | | | |
| Cantidad : | 1 | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | REEMPLAZO | | | |
| Cantidad : | 1 | | | |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Equipo o instalación: | MANUAL |
| Área: | VIGILANCIA |
| trabajo a efectuar: | REEMPLAZO DE VALASTRA |
| tiempo estimado: | 50 minutos |

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento