



Notes:
- C: Sample / NC: No Sample



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	Lidia Herrera			Marca:	Nissan			Time Inicial:	0		
Supervisor (Nombre):	OSCAR MONTE			Semana del:	9			Año:	14		
Dependencia:	PUEBLO			Ubicación:	TUCHA						
INSTRUMENTOS											
Aplica: LUN MAR MIER JUE VIE SAB DOM											
SI / NO / C / NC / C / NC / C / NC / C / NC / C / NC											
PARTES EXTERNAS											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado										
Luces traseras	De freno: mínimo dos / De color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco										
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa										
Extintor de incendio	Extintor IPQS de 20 Libras / Recargado / Revisado										
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo										
Placa de montacargas	En buena estado y legible										
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños										
Montura de los cilindros	Firme										
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.										
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.										
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / De color blanco / amarillo										
Indicador luces de paseo	Mínimo dos / funcionando correctamente.										
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada										
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Fuente de energía	Sin rajaduras / Abierta adecuadamente										
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado										
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas										
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado										
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.										
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados										
Bomba de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante										
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado										
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones										
Pumiles limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones										
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general										
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible										
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor										
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza seguro										
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forma antideslizante / sin juego excesivo										
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.										
Equipo de carretera	Des conos, gato, marilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire										
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo										
Casón	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.										
Volante	Funcionando en perfectas condiciones										
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante										
Recomendaciones / Observaciones: SEGURO 6000000											
Fecha de seguimiento	15 MAYO 2024			Responsable	OSCAR MONTE						

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple

Distribuidor Autorizado
de Lubricantes Shell





MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	Isidoro Melara			Marca:	Nissan			Item Inicial:	0		
Supervisor (Nombre):	OSCAR MONTE			Semana de:	16			AJ:	21		
Dependencia:	PUGBU			Ubicación:	PUGBU						
INSTRUCCIONES											
ITEM	ESTÁNDAR	APLICA									
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTES EXTERNAS											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X				X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X				X				X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X				X				X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X				X				X	
Ullantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X				X				X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X				X				X	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X				X				X	
Montura de los cilindros	Firme	X				X				X	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X				X				X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X				X				X	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X				X				X	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X				X				X	
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X				X				X	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Fuente de energía	Sin rajaduras / Abastada adecuadamente	X				X				X	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X				X	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X				X	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X				X				X	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X				X				X	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X				X	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X				X	
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X				X	
Vidrio parabrisas / vidrios ventanillas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X				X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X				X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X				X				X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X				X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X				X				X	
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X				X				X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con tornos antideslizante / sin juego excesivo	X				X				X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X				X				X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X				X				X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X				X				X	
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X				X				X	
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X				X	
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X				X	
Recomendaciones / Observaciones:											
Servicio 4 años											
Fecha de seguimiento:	28 JUN 2021			Responsable:	OSCAR MONTE						

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple

MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	C. S. de M. M. M. M.		Marca	Nissan		Ima Inicial	0		Kms/Fin	0	
Supervisor (Nombre):	C. S. de M. M. M. M.		Semana de	23		Az	28		Has de	1000	
Dependencia	P. C. de M. M. M. M.		Ubicación	P. C. de M. M. M. M.							
INSPECCIÓN											
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUN	MAI	MER	JUE	VIE	SAB	DOM	DI	NI
		B	N	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barrios	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Anclada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Anclado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / niveles de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas, sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumores limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atomizadas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carreteta	Dos conos, gato, manifa de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con batería, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:											
Se debe hacer mantenimiento											



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERVIGUE			Marca:	NISSAN			Item Inicial:	0		
Supervisor (Nombre):	OSCAR MOLERO			Semana del:	30 de			Año:	2012		
Dependencia:	PUEBLA			Ubicación:	PUEBLA						
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUN	MAJ	NIER	JUE	VIER	SAB	DOM		
PARTE EXTERNA											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X		
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Uñas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X		
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X	X	X	X	X	X	X	X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X		
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X		
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X		
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pumilas limpiaparabrisas / motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X		
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X		
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antibesizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X		
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X		
Frenos	Pedales con antibesizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X		
Recomendaciones / Observaciones:											
SERVICIO GENERAL											
Fecha de seguimiento: 30/10/2012 Responsable: OSCAR MOLERO											

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple