



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN									
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDRO HERNÁNDEZ								
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORALES								
Dependencia:	PUEBLA								
Ubicación:	PUEBLA								
Marca:	NISSAN								
Serie:	5060								
Modelo:	At 20								
ITEN	ESTÁNDAR	Aplica	LUM	PAR	HEE	JUE	VIER	SAS	DON
PARTE EXTERNA									
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos; funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lámparas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de paseo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR									
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA									
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / escape sin desgaste / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillín / Apoyo para la cabeza	Atornillado al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:									
SERVICIO GENERAL									
Fecha de seguimiento:	30/10/2020	Responsable:	OSCAR MORALES						

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple

IATOT



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERVINO		Marca:	NISSAN		Una inicial:	0		Final:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORLEY		Semana del:	07		Año:	12		Mes del:	5:120	
Dependencia:	PUEBLA		Ubicación:	PUEBLA							
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUB	MAR	MER	JUE	VIER	SAB	DOM		
PARTES EXTERNA											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X		
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa	X	X	X	X	X	X	X	X		
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X		
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X		
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X		
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de aceite de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X		
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pantallas limpiavidrios / motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X		
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X		
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X		
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atemorizadas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X		
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X		
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X		
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X		
Recomendaciones / Observaciones:											
SERVICIO GENERAL											
Fecha de seguimiento:	30/10/2010		Responsable:	OSCAR MORLEY							

Notas:
- C: Completo / NC: No Completo



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN												
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERVINO		Marca:	NISSAN		Una Inicial:	C		Una Fin al:	0		
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORLEY		Semana de:	14		Añ:	19		Mes de:	SEP 20		
Dependencia:	PUEBLA		Ubicación:	PUEBLA								
INSPECCIÓN												
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUN	MAR	MIER	JUE	VIERN	SAB	DOM			
PARTE EXTERNA												
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X			
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X			
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X			
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X			
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X			
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X			
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X			
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR												
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X			
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X			
Nivel agua refrigeración mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X			
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X			
Niveles de aceite motor hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X			
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X			
INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X			
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X			
Pumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X			
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X			
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X			
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X			
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X			
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X			
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X			
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X			
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X			
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X			
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X			
Recomendaciones / Observaciones:												
SERVICIO GENERAL												
Fecha de seguimiento	30/10/2020		Responsable	OSCAR MORLEY								

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNÁNDEZ		Marca:	NISSAN		Una Unidad:	0		Km/Fin al:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MOREY		Semana del:	21		Ah:	26		Mes del:	Oct 20	
Dependencia:	PUERTO RICO		Ubicación:	PUERTO RICO							
ITEM	ESTÁNDAR	INSPECCIÓN									
		Aplica	LUW	MAR	MER	JUE	VIER	SAB	DOM	NC	NC
PARTE EXTERNA											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / revisado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Puente de energía	Sin rajaduras / Aislado adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración/ mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de aceite al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plumillas limpiavientos/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, llave de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:											
SERVICIO GENERAL											
Fecha de seguimiento	30/10/2020		Responsable	OSCAR MOREY							

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN									
Inspeccionado por (Nombre):	Isidro Hernández								
Supervisor (Nombre):	Oscar Morley								
Dependencia:	PUEBLA								
Marca:	NISSAN								
Modelo:	0								
Sumera del:	28 SEP								
Al:	03 OCT								
Max del:	20								
Ubicación:	PUEBLA								
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUR	MAA	MEB	JUE	VIE	SAB	DOM
PARTE EXTERNA									
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Funciona automáticamente con el cambio de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X
Uñas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR									
Fuente de energía	Sin rajaduras / Alisada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Úneles sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA									
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X
Plumillas limpiavidrios / motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas / Apoyo para la cabeza	Ahorilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:									
SERVICIO GENERAL									
Fecha de seguimiento:	30/10/2020	Responsable:	Oscar Morley						

Isidro Hernández
JATOT

Oscar Morley
Nombre y Firma del Operador

