



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN		Marca	Modelo	Inspección al										
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNANDEZ	NISSAN	0	0										
Supervisor (Nombre):	OSCAR MOREY	Suma de:	05	Al: 10										
Dependencia:	PUEBLA	Ubicación:	PUEBLA											
		Inspección	LUM	REAR	INTER	AVR	VIER	SAB	DOM					
		Aplica	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ITEM	ESTÁNDAR													
PARTE EXTERNA														
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQR de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Uñas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR														
Fuente de energía	Sin rajaduras / Asida adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Novela de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA														
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pantallas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Escano de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Interruptor freno / freno / acelerador	Firmes bien antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, collarador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Clavón	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:														
SERVICIO GENERAL														
Fecha de seguimiento		30/10/2020		Responsable		OSCAR MOREY								

ISIDORO HERNANDEZ
Visitante Técnico

OSCAR MOREY
Responsable y Firmante del Documento

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN									
Inspeccionado por (Nombre):	Isidro Hernández			Marca:	Nissan		Inicio Inicial:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORALES			Semana de:	12		Año:	17	
Dependencia:	PUEBLA			Ubicación:	PUEBLA				
ESTÁNDAR									
ITEM	ESTÁNDAR	Aplicar	LUM	BAJA	REER	JUE	VER	SAB	DOM
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA									
Espesores laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR									
Fuente de energía	Sin rajaduras / Asistida adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Ajustado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA									
Espesores retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X
Pumilas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas / Apoyo para la cabeza	Abrazadas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:									
SERVICIO GENERAL									
Fecha de seguimiento:	30/10/2010			Responsable:	OSCAR MORALES				

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple

Distribuidor Autorizado
de Lubricantes Shell





MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN												
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNANDEZ			Marca:	NISSAN		Año fabricado:	0		Inspeccionado el:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORLEY			Semana de:	19		Ah:	24		Mes de:	OCT 20	
Dependencia:	PUEBLA			Ubicación:	PUEBLA							
INSPECCIÓN												
ITEM	ESTÁNDAR	INSPECCIÓN										
		Aplica	LUN	MAI	MIER	JUE	VIEN	SAB	DOM	OTRO	OTRO	
PARTES EXTERNAS												
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Luces sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR												
Puente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de aceite de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pumilas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:												
SERVICIO GENERAL												
Fecha de registro: 30/10/2020 Responsable: OSCAR MORLEY												

Nota:
• C: Cumple / NC: No Cumple

Revisado por: [Firma]



[Firma]



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNAÁNDEZ	Marca:	NISSAN	Modelo:	0	Inspección en:	0				
Supervisor (Nombre):	OSCAR MOREY	Semana del:	26	Año:	31	Mes del:	07-20				
Dependencia:	PUEBLO	Ubicación:	PUEBLO								
ITEM	ESTÁNDAR	INSPECCIÓN									
		Aplica	CON	NO	CON	NO	CON	NO	CON	NO	CON
PARTE EXTERNA											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / etiquetado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Uñas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Anclada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración/ mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Acomodadas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con firme antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:											
SERVICIO GENERAL											
Fecha de seguimiento:	30/10/2016	Responsable:	OSCAR MOREY								

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple

Distribuidor Autorizado
de Lubricantes Shell

