



AUTOCOM NOVA SAPI DE CV  
CONSTITUYENTES OTE 117 COL. CARRETAS  
QUERETARO, QUERETARO C.P. 76050 TEL. 4423680800  
EXPEDIDO EN: BLVD. BERNARDO QUINTANA 5113 COL. SAN PABLO QUERETARO,  
QUERETARO C.P. 76130 TEL. 4423094600  
www.autocom.mx / gteservicio.322@autocomcompactos.com.mx

RFC del PAC : EME000602QR9 LEYENDA SAT :  
RFC EMISOR : ACQ980113CL5  
REGIMEN FISCAL: 601:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante: I :INGRESO  
Serie: SBQ 80421  
Folio Interno: 121318

<b>Folio fiscal:</b>
5343B148-F641-4504-9D70-FBF47DB64B83
Version 3.3
Fecha de certificación: 2017-12-11T16:26:19
No. Certificado SAT: 00001000000404477432 No. Certificado Emisor: 00001000000403983704

CLIENTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV		USO CFDI: G03:GASTOS EN GENERAL		2017-12-11T16:24:06
DIRECCIÓN	CARRETERA FEDERAL PACHUCA- ACTOPAN KM 7.1 S/N	ASESOR: OSCAR		
COL:	LA LOMA C.P. 42088	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO		
CLI: 87234	PACHUCA, HIDALGO RFC: CIM100212P19	id Or. 126819		
MARCA	AÑO	TIPO	MOTOR NO.	SERIE NO.
NISSAN	2017	MARCH	HR16	3N1CK3CD1HL202015

Color: GRIS METALICO Placas: P43AKP No. Eco.0 Km. 52844

1	CANT.	DESCRIPCION	CLAVE U.	UNIDAD	CLAVE PyS	PRECIO	IMPORTE	\$DESC	SUBTOTAL
1	1	AJUSTES BASICOS 1 Base: 60.000000 Imp: 002 TF: Tasa ToC: 0.160000 Importe: 9.60	E48	Uno	78181500	60.00	60	0.00	60.00
1	1	REV EN OCACIONES SE QUEDA ACELERADA EN CALIENTE Base: 0.010000 Imp: 002 TF: Tasa ToC: 0.160000 Importe: 0.00	E48	Uno	78181500	0.01	0.01	0.00	0.01
1	1	SE REALIZARON AJUSTES BASICOS A MOTOR Y NO Base: 0.010000 Imp: 002 TF: Tasa ToC: 0.160000 Importe: 0.00	E48	Uno	78181500	0.01	0.01	0.00	0.01
1	1	PRESENTO FALLA/SE COLOCO ACEITE PROPIO Base: 0.010000 Imp: 002 TF: Tasa ToC: 0.160000 Importe: 0.00	E48	Uno	78181500	0.01	0.01	0.00	0.01
1	1	SERVICIO DE 50 MIL KMS TRANSPARENCIA Base: 450.000000 Imp: 002 TF: Tasa ToC: 0.160000 Importe: 72.00	E48	Uno	78181500	450.00	450	0.00	450.00

Total de MANO DE OBRA: \$510.03

CANT.	NO. PARTE	DESCRIPCION	CLAVE U.	UNIDAD	CLAVE PyS	PRECIO	IMPORTE	\$DESC	SUBTOTAL
1.0	11026JA00A	ARANDELA CARTER Base: 15.730000 Imp: 002 TF: Tasa ToC: 0.160000 Importe: 2.52	H87	Pieza	25174800	15.730	15.73	0.00	15.73
1.0	152089E01A	F. ACEITE Base: 121.250000 Imp: 002 TF: Tasa ToC: 0.160000 Importe: 19.40	H87	Pieza	25174800	121.250	121.25	0.00	121.25

Total de REFACCIONES: \$136.98

Total de 1: \$647.01

Observaciones: 50 mil transparencia solo cargar filtro, arandela y Mano de Obra

Importe con letra SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 MN  
MONEDA : MXN:PESO MEXICANO  
FORMA DE PAGO: 04: TARJETA DE CRÉDITO  
MÉTODO DE PAGO: PUE:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN NÚM. CTA.:

Subtotal: \$647.01  
Descuento: \$0.00  
002(IVA) del 0.160000(Tasa): \$103.52  
Total: \$750.53

Debo(emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de AUTOCOM NOVA SAPI DE CV en esta ciudad de QUERETARO, QUERETARO o en cualquier parte que se me requiera de pago, el día 11 del mes 12 del año 2017 la cantidad de 750.53 ( SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 MN) Valor de las mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado. Si al término del plazo especificado no ha sido liquidada, esta factura, se cobrará un 10.00 % mensual por intereses moratorios.

ACEPTO(AMOS)

Cadena Original [J[3.3]SBQ[80421]2017-12-11T16:24:06[04]00001000000403983704[CONTADO]647.01[0.00]MXN[750.53][PUE]76130[ACQ980113CL5]AUTOCOM NOVA SAPI DE CV[601]CIM100212P19[COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV][G03]78181500[ajustech]1[E48]Uno[AJUSTES BASICOS 1]60.00[60.00]0.00[60.000000]002[Tasa]0.160000[9.60]78181500[meca01]1[E48]Uno[REV EN OCACIONES SE QUEDA ACELERADA EN CALIENTE]0.01[0.01]0.00[0.010000]002[Tasa]0.160000[0.00]78181500[meca02]1[E48]Uno[SE REALIZARON AJUSTES BASICOS A MOTOR Y NO]0.01[0.01]0.00[0.010000]002[Tasa]0.160000[0.00]78181500[meca03]1[E48]Uno[PRESENTO FALLA/SE COLOCO ACEITE PROPIO]0.01[0.01]0.00[0.010000]002[Tasa]0.160000[0.00]78181500[stmayor]1[E48]Uno[SERVICIO DE 50 MIL KMS TRANSPARENCIA]450.00[450.00]0.00[450.000000]002[Tasa]0.160000[72.00]25174800[11026JA00A]1.0[H87]Pieza[ARANDELA CARTER]15.73[15.73]0.00[15.730000]002[Tasa]0.160000[2.52]25174800[152089E01A]1.0[H87]Pieza[F. ACEITE]121.25[121.25]0.00[121.250000]002[Tasa]0.160000[19.40]002[Tasa]0.160000[103.52]103.52]]

Cadena Original SAT [J[1.1]5343B148-F641-4504-9D70-FBF47DB64B83]2017-12-11T16:26:19[EME000602QR9]gg3y3B17KHR7M+51reUHunnzaX1k2hJNqrQ3X/8dJaQnaYjEHqVnV+YdggZZTUrV9IZgbr0k2xpvaZ5S04lwKZ3Hgkl+SPJsfFwLIQv3BkhTZsH4AwCpzOmoOjCZISqLo+Oq+PISTZBZCGH1Q7gZpfaHeXKisoDWEBQGGJ/UvWkMiB6VmjU1eXyJa qkALBd9yTJbTQdarRv7pukOa81ekmk2RywwrFqALKKRGc+c4QECHRNXggaqxLdCTimeiKrfLiNu9fosiD6Qy/XhwEROUYFCTaE1ysR1XEIlmVJk+Tcx/zaOtb3oF4ZEXIZHisdaO3O0csNirSU22w==[00001000000404477432]]

Sello Digital gg3y3B17KHR7M+51reUHunnzaX1k2hJNqrQ3X/8dJaQnaYjEHqVnV+YdggZZTUrV9IZgbr0k2xpvaZ5S04lwKZ3Hgkl+SPJsfFwLIQv3BkhTZsH4AwCpzOmoOjCZISqLo+Oq+PISTZBZCGH1Q7gZpfaHeXKisoDWEBQGGJ/UvWkMiB6VmjU1eXyJa qkALBd9yTJbTQdarRv7pukOa81ekmk2RywwrFqALKKRGc+c4QECHRNXggaqxLdCTimeiKrfLiNu9fosiD6Qy/XhwEROUYFCTaE1ysR1XEIlmVJk+Tcx/zaOtb3oF4ZEXIZHisdaO3O0csNirSU22w==

Sello Digital SAT DzKfPG7VNmqqkENMptUg+YD6litrFm6uompcyMpy288gMLu3UHV/Lsn6Hmf3m3qQMLtLHuyPw9TuE9tKPUmikmVgBoBKJiQrEDYyscMy0EKKn+Zr4v4DugY0yTcWC rsAs0icNY1aqp1tPIM6xPgbXLJEV32PkvPinWGD5I2qDs+z5GyHJ28f5bkoTV/zXR0NPNPCVvclpxvpA/CGGQCNj/hvCfxxK7BjIIdPei/Wp9skr6UomZbk9KnmZ7awEZmg14G pZKPTjhz/hnF5ybKcG0M2Z92A4lwKpW/Xih5Cxb5PfmP5PreeOhrQ8eK/VhCmURCftrMo8KAFIA==

