

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 417 |
| Fecha de inicio : | 2021-05-22 |
| Fecha de finalización : | 2021-04-10 |

Proveedor externo
Actividad Interna

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:30 | Hora de termino: | 10:40 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|
| Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados | TIPO DE MANTENIMIENTO: | | |
| | PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Equipo o instalación: | Montecapi |
| Área: | Muñeca |
| trabajo a efectuar: | Cambio de bujes |
| tiempo estimado: | 10 |

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento