

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	367
Fecha de inicio :	2021-07-21
Fecha de finalización :	2021-07-16

Proveedor externo
Actividad interna

Hora de inicio:	11:10	Hora de termino:	11:15
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	NO			
Cantidad :	NO			

Repuestos utilizados :	NO			
Cantidad :	NO			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reposición de seguros (no hace falta)
tiempo estimado:	5 m.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento