

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	426
Fecha de inicio :	2021-09-05
Fecha de finalización :	2021-08-31

Hora de inicio:	10:40	Hora de termino:	10:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Area:	AMMEX
trabajo a efectuar:	Cambio de bujes (SG EUCUETA BEN)
tiempo estimado:	10

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copía: Jefe de
mantenimiento