

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	475
Fecha de inicio :	2021-10-21
Fecha de finalización :	2021-10-16

Hora de inicio:	10:15	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>



Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	RATON
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Cambio de Bujes
tiempo estimado:	20

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma:   
Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento