

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	623
Fecha de inicio :	2022-02-23
Fecha de finalización :	2021-09-28

Hora de inicio:	11:30	Hora de termino:	11:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de reten averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Montacargas
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Cambio de retenes (en BWCsimo)
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento