

Proveedor externo  
Actividad Interna ✓

Ordén de trabajo No :	557
Fecha de inicio :	2021-12-06
Fecha de finalización :	2021-12-01

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montañas
Área:	Abasco
trabajo a efectuar:	cambio de bujes
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento