

Proveedor externo
Actividad Interna ✓

Orden de trabajo No :	556
Fecha de inicio :	2021-12-06
Fecha de finalización :	2021-12-01

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: reposición de seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Porton
Area:	Almacén
trabajo a efectuar:	reposición de seguros faltantes (no necesario)
tiempo estimado:	5m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento