

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	593
Fecha de inicio :	2022-01-21
Fecha de finalización :	2022-01-16

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:30
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: reposicionde seguros faltantes (patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Patin
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Reposicion de seguros faltantes del Patin
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento

original: Ejecutor del
trabajo
copia: Jefe de
mantenimiento