

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	594
Fecha de inicio :	2022-01-21
Fecha de finalización :	2022-01-16

Proveedor externo
Actividad Interna

Hora de inicio:	11:15	Hora de termino:	11:30
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	PREVENTIVO:
	CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Motor
Área:	Motor
trabajo a efectuar:	Cambio de Bujes del Motor
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: 

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento