

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1270
Fecha de inicio :	2022-11-28
Fecha de finalización :	2022-10-03

Hora de inicio:	10:00	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Almuerzo
Área:	Parral
trabajo a efectuar:	Cambio de bujes (B-C estela)
tiempo estimado:	20m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma:

original: Ejecutor del trabajo

copias: Jefe de mantenimiento