

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1057
Fecha de inicio :	2022-12-07
Fecha de finalización :	2022-12-02

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de retenes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	/
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATILU
Área:	Manten
trabajo a efectuar:	Control Reten (Buzón)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento