

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1061
Fecha de inicio :	2022-12-09
Fecha de finalización :	2022-12-04

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:20	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Am-00
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Carbón de bujes Bu. Estel.
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento