

Proveedor externo
Actividad interna

Orden de trabajo No : 1502	Fecha de inicio : 2023-07-27	Fecha de finalización : 2023-07-22
----------------------------	------------------------------	------------------------------------



Hora de inicio: 9:00	Hora de término: 9:30
----------------------	-----------------------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	PREVENTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO: <input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Barra ligandco
Area:	Morazan
Trabajo a efectuar:	Cambio de bujes
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres
Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 
Firma: 
original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento