

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1830
Fecha de inicio :	2023-12-12
Fecha de finalización :	2023-12-07

Hora de inicio:	9:20	Hora de termino:	9:30
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	DASINI
Área:	Almacen
trabajo a efectuar:	Cambio de buje en rueda delantera
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento