

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	496
Fecha de inicio :	2021-08-23
Fecha de finalización :	2021-06-28

Hora de inicio:	10:40	Hora de termino:	10:50
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	PATON
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Cambio de bujes si es NECESARIO
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento