



Grupo Suzuka argenta

Factura	IAS 37553
Folio Fiscal	FF54120F-0718-47A1-B60A-B47A46440D7C
CERTIFICADO SAT	00001000000403498740
CERTIFICADO	00001000000404381774
Fecha de Timbrado	2017-05-30T14:12:35
Fecha de Emisión	2017-05-30T14:07:23

GRUPO SUZUKA SA DE CV

DOM. AV. DE LOS CIEN METROS NO. 649

CP. 07700 MUNICIPIO GUSTAVO A. MADERO, D.F.

ESTADO CIUDAD DE MEXICO

RFC GSU980721R90

COL. INDUSTRIAL VALLEJO

PAIS MEXICO

TEL.

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Nombre COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ, S DE RL DE CV

Direccion CARRETERA FEDERAL PACHUCA ACTOPAN KM 7.1

Colonia LA LOMA

CP 42088 Municipio/Delegación PACHUCA

Estado HIDALGO Pais MEXICO RFC CIM100212P19

SUCURSAL

BOULEVARD EVERARDO MARQUEZ NO. 902

FRACC. INDUSTRIAL LA PAZ

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

MÉXICO

42086

DATOS DE LA ORDEN

No. Orden / Folio T. Orden	83644 /	Asesor	12 HECTOR ZAPATA	Motor	J35Z8-3006455
No. Serie	5KBRL5825DB801047	Modelo	ODLX ODYSSEY LX	Siniestro	0
Placas	TXS1815	Año Modelo	2013	No. Poliza	0
Kilometraje	78503	T. de Orden	EX EXPRESS		

MANTENIMIENTOS

CANT.	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	UNIDAD	IMPORTE
1.0000	CRV5B	CAMBIO DE FILTRO DE POLEN	443.97	SERVICIO	443.97
0.2000	18	CAMBIO DE FILTRO DE POLEN	0.00	No aplica	0.00
1.0000	80292-SDA-407	ELEMENT FILTER (ALT 80292-SDA-A01)	0.00	PZA	0.00
SUMA DE			MANTENIMIENTO		443.97

MANTENIMIENTOS

CANT.	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	UNIDAD	IMPORTE
1.0000	ODIS5	SERV 40, 80 Y 120 KM ODISSEY 2007-16	4,728.18	SERVICIO	4,728.18
0.0000	10	CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA	0.00	No aplica	0.00
0.0000	11	AJUSTE DE VALVULAS	0.00	No aplica	0.00
0.0000	12	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN	0.00	No aplica	0.00
0.0000	2	INSPECCIÓN Y REVISIÓN GENERAL	0.00	No aplica	0.00
0.0000	3	REVISIÓN DE NIVELES	0.00	No aplica	0.00
0.0000	4	CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO	0.00	No aplica	0.00
0.0000	5	INSPECCIÓN Y ROTACIÓN DE LLANTAS	0.00	No aplica	0.00
0.0000	6	LIMPIEZA DE FRENOS Y AJUSTE E FRENO DE MANO	0.00	No aplica	0.00
0.0000	7	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	0.00	No aplica	0.00
4.4000	AA05	SERV 40, 80 Y 120 KM ODISSEY 2007-16	0.00	No aplica	0.00
1.0000	LA-009	LAVADO DE CARROCERIA DE CORTESIA	0.00	No aplica	0.00
5.0000	08234-P99-A6NX1	ACEITE GENUINO 0W20 SINTETICO	0.00	PIEZA	0.00
3.0000	08268-P99-F1NX9	ACEITE TRASMISION DW1 LITRO	0.00	PIEZA	0.00
1.0000	12341-R70-A00	PKG;HEAD COVER FR	0.00	PIEZA	0.00
1.0000	15400-PLM-A01	OIL: FILTER (FILTECH TOYO R	0.00	PIEZA	0.00
1.0000	17048-TK8-A10	SET;FUEL STRAINER	0.00	PZA	0.00
1.0000	17220-RV0-A00	ELEMENT; AIR CLEANER	0.00	PIEZA	0.00
1.0000	90471-PX4-000	ARANDELA: TAPON DE DRENAJE (18	0.00	PIEZA	0.00
1.0000	94109-14000	ARANDELA	0.00	PIEZA	0.00
SUMA DE			MANTENIMIENTO		4,728.18



Grupo Suzuka argenta

GRUPO SUZUKA SA DE CV

DOM. AV. DE LOS CIEN METROS NO. 649

CP. 07700 MUNICIPIO GUSTAVO A. MADERO, D.F.

ESTADO CIUDAD DE MEXICO

RFC GSU980721R90

COL. INDUSTRIAL VALLEJO

PAIS MEXICO

TEL.

DATOS DEL CLIENTE

Cliente

Nombre COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ, S DE RL DE CV

Direccion CARRETERA FEDERAL PACHUCA ACTOPAN KM 7.1

Colonia LA LOMA

CP 42088 **Municipio/Delegación** PACHUCA

Estado HIDALGO **Pais** MEXICO **RFC** CIM100212P19

SUCURSAL

BOULEVARD EVERARDO MARQUEZ NO. 902

FRACC. INDUSTRIAL LA PAZ

PACHUCA DE SOTO

HIDALGO

MÉXICO

42086

DATOS DE LA ORDEN

No. Orden / Folio T. Orden	83644 /	Asesor	12 HECTOR ZAPATA	Motor	J35Z8-3006455
No. Serie	5KBRL5825DB801047	Modelo	ODLX ODYSSEY LX	Siniestro	0
Placas	TXS1815	Año Modelo	2013	No. Poliza	0
Kilometraje	78503	T. de Orden	EX EXPRESS		

OBSERVACIONES:

CONDICION DE PAGO	CONTADO	Total Factura	\$	
FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Deducible	\$	
TIPO FACTURA	INGRESO	Total Pago Aseguradora	\$	5,172.15
METODO DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO, No. CUENTA DE PAGO: 6349		Subtotal	\$	827.54
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 30/05/2017 14:07:23		I.V.A. 16.00%	\$	
IMPORTE EN LETRA: (* CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. *)		Total	\$	5,999.69

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley, Personas Morales



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL

RROVmmqXmqO4xpjBP3M25hLaS0IKTZUW45QBjwGvcsItLN40WXbn4o16b6gAhMpHS6DOEJBvGXJ/uanGbnwTjPsJ+G/Wb1VGhQ
BXFCYSPeVDM6ZckuEXnd/VsHp/Vqu9ccKH+yvho42gVfDNRIXXI/8spvM6c/wIDHxD4oUAZuZ/rQsqf4EaQ38GRGJfBsOt6VfM3sBsJaTPu
AnI1z9huinTD7laYtrIa1ne0AfaV9mI 3Ik6Sua 18cuVWfureBvY58P1an07NymH3YYiQhaQnevQaeENzA1Y8NlwauwvUla4W9Hc2B1U7QIVa

SELLO SAT

OPs9dRx3IGoe+G4p7FZHSKJiD+EUwO1mDCEZqWnbq9xOvAPrlp4ody5TguSntIgt18L+6If9tGFvbpktcg6NLAdGkwkwhKxXF6yFb3UZ+X
wgS7MEysTPZn0NLjKmD1qrEBQ7xJUVMm+F0kBO7vALbywT14NaLz6IQapM/jlgzY7JH1oFhB5p0P3Z4t/OhyaxtfvSxbvrlfKKZB0KJ00
7+NpDn1sE4Nz7EKDv7715NMH11RY 1aV8tAM1T/mEnH86C65Dnef0WnReaDTWH48vQvD3Qd4f8QDD8Q2n8taD0VIEStz1ID+2na77i0urKw
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|FF54120F-0718-47A1-B60A-B47A46440D7C|2017-05-30T14:12:35|RROVmmqXmqO4xpjBP3M2
5hLaS0IKTZUW45QBjwGvcsItLN40WXbn4o16b6gAhMpHS6DOEJBvGXJ/uanGbnwTjPsJ+G/Wb1V
GhQBXCYSPEVDM6ZckuEXnd/VsHp/Vqu9ccKH+yvho42gVfDNRIXXI/8spvM6c/wIDHxD4oUAZuZ/rQ
Sqf4EaQ38GRGJfBsOt6VfM3sBsJaTPuAnUz9bujnTPZlaXtrUg10s9AfnY9mL3IkI6veJ8cyYW0vrsBxX5

