

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	443
Fecha de inicio :	2021-03-09
Fecha de finalización :	2021-04-17

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: REPARACION DE TORRETA QUE EN CIENDA	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Monk Casas
Área:	Monroy
trabajo a efectuar:	Reparación de torreta
tiempo estimado:	10 m.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento