

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	477
Fecha de inicio :	2021-10-24
Fecha de finalización :	2021-05-24

Hora de inicio:	14:00	Hora de termino:	18:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: PATIN DE LLANTA CAMBIO DE SEGUROS	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				


Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de seguros
tiempo estimado:	10 m.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento