

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	552
Fecha de inicio :	2021-12-05
Fecha de finalización :	2021-08-10

Hora de inicio:	16:25	Hora de termino:	16:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de empaque en mal estado(patin)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Repuestos utilizados :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	CAMBIO DE EMPAQUES (ESTAN BREU)
tiempo estimado:	30m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento