

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	625
Fecha de inicio :	2021-11-24
Fecha de finalización :	2021-09-29

Hora de inicio:	11:10	Hora de termino:	11:20
-----------------	-------	------------------	-------


Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Motor
Área:	Motor
trabajo a efectuar:	Cambio de bujes
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento