

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	887
Fecha de inicio :	2022-04-23
Fecha de finalización :	2022-09-03

Hora de inicio:	12:20	Hora de termino:	12:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Pa Tin
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de bujes (con buje grande)
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copía: Jefe de mantenimiento