

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	949
Fecha de inicio :	2022-05-10
Fecha de finalización :	2022-04-16

Hora de inicio:	13:30	Hora de termino:	13:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambiar las líneas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Repuestos utilizados :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cantidad :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Equipo o instalación:	Maquinas
Área:	Abasco Camp de Caceres
trabajo a efectuar:	Cambiar la línea Cobrada (Ma. St. Pabla e (cambio))
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento