

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	699
Fecha de inicio :	2022-06-06
Fecha de finalización :	2022-06-02

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:45
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de retenes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Patru
Area:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambio de Retenes Unidos
tiempo estimado:	15 mn

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento