

Proveedor externo  
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1031
Fecha de inicio :	2022-08-27
Fecha de finalización :	2022-07-02

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	9:10	Hora de termino:	9:00
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Cambio de buje averiado. (se encuentra bien)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento

original: Ejecutor del  
trabajo  
copia: Jefe de  
mantenimiento