

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	731
Fecha de inicio :	2022-07-24
Fecha de finalización :	2022-07-19

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
cambio de bujes averiados

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			


Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Motor
Área:	Motor
trabajo a efectuar:	Cambio de bujes (Sección motor)
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento