

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1267
Fecha de inicio :	2023-02-25
Fecha de finalización :	2022-09-30

Hora de inicio:	10:30	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de reten averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	<i>El Estacionamiento</i>
Área:	<i>Monroy</i>
trabajo a efectuar:	<i>Cambio de Reten. (Preventivo)</i>
tiempo estimado:	<i>1 hora</i>

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del  
trabajo

copia: Jefe de  
mantenimiento