

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1393
Fecha de inicio :	2023-03-01
Fecha de finalización :	2023-01-04

Hora de inicio:	9:30	Hora de termino:	9:40
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>


Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	PATIN
Área:	Mantenimiento
trabajo a efectuar:	Cambio de Bujes (ver estado)
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento