

Proveedor externo
Actividad Interna

Orden de trabajo No :	1600
Fecha de inicio :	2023-08-26
Fecha de finalización :	2023-04-03

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo:
cambio de reten averiados

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:

CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Mantene
Area:	Almuerzo
trabajo a efectuar:	Cambio de Reten Bros
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento