

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1609
Fecha de inicio :	2023-06-02
Fecha de finalización :	2023-04-07

Hora de inicio:	10:20	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Parril
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Cambiar bujes
tiempo estimado:	10m

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento