

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1830
Fecha de inicio :	2023-12-12
Fecha de finalización :	2023-12-07

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	9:50
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: cambio de bujes averiados	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Patina
Área:	Mangacer
trabajo a efectuar:	Cambio de buje Averiado
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Firma: 

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento