

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	3262
Fecha de inicio :	2024-07-06
Fecha de finalización :	2024-06-12

Proveedor externo  
Actividad Interna

Hora de inicio:	10:10	Hora de termino:	10:30
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: cambiar las lineas	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Repuestos utilizados :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidad :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Equipo o instalación:	Antena y Boquilla
Área:	Monroy
trabajo a efectuar:	Reparación de líneas de Monroy
tiempo estimado:	1 hora

Responsable de ejecución: Isidoro Hernández Torres

Responsable de mantenimiento: OSCAR ISAAC MONROY CARDOZA

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento