

**PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL**  
**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS**

DATOS DE INSPECCIÓN																	
Inspeccionado por (Nombre):	Abel Pliego			Marca:	TOYOTA		kms Inicial:	234422		Kms Final:							
Supervisor (Nombre):				Semana de:	08		Añ:	13		Mes de:	Oct						
Dependencia:	Pachuca			Ubicación:	Bodega 1												
INSPECCIÓN																	
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
<b>PARTE EXTERNA</b>																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	SI		T		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	SI		X		X		X		X		X					
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	SI		X		X		X		X		X					
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	SI		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	SI		X		X		X		X		X					
Placa de montacargas	En buena estado y legible	SI		X		X		X		X		X					
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	SI		X		X		X		X		X					
Montura de los cilindros	Firme	SI		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	SI		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	SI		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	SI		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	SI		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	SI		X		X		X		X		X					
<b>COMPARTIMIENTO DEL MOTOR</b>																	
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente		NO		X		X		X		X		X				
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	SI		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	SI		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	SI		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	SI		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	SI		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	SI		X		X		X		X		X					

INTERIOR DE LA CABINA													
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado		NO		X		+		X		+		X
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		NO		+		+		+		+		+
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones		NO		+		+		+		+		+
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	SI		+		+		+		+		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	SI		+		+		X		+		+	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	SI		+		+		+		+		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	SI		+		+		+		+		+	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	SI		+		X		+		+		+	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	SI		+		+		+		+		+	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire		NO		+		+		+		+		+
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	SI		+		+		+		+		X	
Claxón	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	SI		+		+		+		+		+	
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	SI		+		+		X		+		+	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	SI		+		+		+		+		+	
Recomendaciones / Observaciones:													
Fecha de seguimiento		Responsable											

Visto Bueno Responsable Almacen

Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple