



**PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS**

DATOS DE INSPECCIÓN																	
Inspeccionado por (Nombre):					Marca	TOYOTA		Kms Inicial			Kms Final	I 234483					
Supervisor (Nombre):	Obad Pliego				Semana de:	15		A:	21		Mes de:	OCT					
Dependencia	Meridiz Pachuca				Ubicación	Bodega 1											
INSPECCIÓN																	
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales *	Sin roturas, sin manchas y ajustado	SI		X		X		X		X							
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	SI		X		X		X		X							
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	SI		X		X		X		X							
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	SI		X		X		X		X							
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	SI		X		X		X		X							
Placa de montacargas	En buena estado y legible	SI		X		X		X		X							
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	SI		X		X		X		X							
Montura de los cilindros	Firme	SI		X		X		X		X							
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	SI		X		X		X		X							
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	SI		X		X		X		X							
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	SI		X		X		X		X							
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	SI		X		X		X		X							
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	SI		X		X		X		X							
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente		NO		X		X		X		X						
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	SI		X		X		X		X							
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	SI		X		X		X		X							
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	SI		X		X		X		X							
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	SI		X		X		X		X							
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	SI		X		X		X		X							
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	SI		X		X		X		X							

INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	SI	NO	X	X	X	X	X				
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	SI	NO	X	X	X	X	X				
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	SI	NO	X	X	X	X	X				
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	SI		X	X	X	X	X				
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	SI		X	X	X	X	X				
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	SI		X	X	X	X	X				
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	SI		X	X	X	X	X				
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	SI		X	X	X	X	X				
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	SI		X	X	X	X	X				
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	SI	NO	X	X	X	X	X				
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	SI		X	X	X	X	X				
Claxón	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	SI		X	X	X	X	X				
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	SI		X	X	X	X	X				
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	SI		X	X	X	X	X				
Recomendaciones / Observaciones:												
Fecha de seguimiento		Responsable										

Visto Bueno Responsable Almacén

Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple