

**PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL**  
**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS**

[illegible]



INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado		NO	X	X						
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		NO	X	X						
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones		NO	X	X						
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	SI		X	X						
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	SI		X	X						
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	SI		X	X						
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	SI		X	X						
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	SI		X	X						
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	SI		X	X						
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire		NO	X	X						
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	SI		X	X						
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	SI		X	X						
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	SI		X	X						
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	SI		X	X						
Recomendaciones / Observaciones:											
SE SOMETEN AL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE POR PERSONAL CAPACITADO. LOS EQUIPOS SISTEMAS Y MEDIOS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO, SI DERIVADO DE LA REVISIÓN Y PRUEBAS, SE ENCONTRARA QUE EXISTE DAÑO O DETERIORO											
Fecha de seguimiento		Responsable									

Visto Bueno Responsable Almacén

Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple

FECHA	LETRA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	PAGINA
23 MAY 2018	A	Nestor Mercado Gujardo	Arturo Mercado Barquin	Roberto Mercado Barquin	1 de 1
		Gerente Logística	Director de Operaciones	Director Comercial	