

DATOS DE INSPECCIÓN																	
Inspeccionado por (Nombre):		Marca	Toyota	kms: Inicial	234519	Kms Final											
Supervisor (Nombre):	Oscar Pineda	Semana de:	29 oct	Al:	03 nov	Mes de:	NOVIEMBRE										
Dependencia	HERBOL PACHUCA	Ubicación															
INSPECCIÓN																	
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
<b>PARTE EXTERNA</b>																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	Si		+		+		+		+		+					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	Si		+		+		+		+		+					
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	Si		+		+		+		+		+					
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	Si		+		+		+		+		+					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	Si		+		+		+		+		+					
Placa de montacargas	En buena estado y legible	Si		+		+		+		+		+					
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	Si		+		+		+		+		+					
Montura de los cilindros	Firme	Si		+		+		+		+		+					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	Si		+		+		+		+		+					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	Si		+		+		+		+		+					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	Si		+		+		+		+		+					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	Si		+		+		+		+		+					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	Si		+		+		+		+		+					
<b>COMPARTIMIENTO DEL MOTOR</b>																	
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente		No		+		+		+		+		+				
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	Si		+		+		+		+		+					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	Si		+		+		+		+		+					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	Si		+		+		+		+		+					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	Si		+		+		+		+		+					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	Si		+		+		+		+		+					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	Si		+		+		+		+		+					

INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado		NO		X		X		+		+	+
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		NO		X		X		X		X	+
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones		NO		+		+		X		+	+
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	P1		X		+	+		X		+	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	P1		+		X		+	+		+	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	P1		+		X		+	+		+	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	P1		+		X		+	+		+	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	P1		+		+		+	+		+	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	P1		+		+		+	+		+	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	P1	NO		+		+		+		+	+
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	P1		X		X		X		X	X	
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	P1		+		+		+		+	+	
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	P1		+		+		+		+	+	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	P1		+		+		+		+	+	
Recomendaciones / Observaciones:												
Fecha de seguimiento		Responsable										

Visto Bueno Responsable Almacén

Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple